

Information från Växjö kommun

Foton i en entreprenörsrapport

En entreprenörsrapport ska innehålla tydliga foton. Här nedanför beskriver vi vad de ska visa och ger exempel på hur det kan se ut



Rördragningen ska synas.



Slamavskiljarens placering
samt t-rör ska synas.



Djupet på schaktbotten i
förhållande till marknivå.



En byggnad på fotografiet visar
anläggningens placering.



**Växjö
kommun**

www.vaxjo.se



Alla lager med material ska synas.



Om en kompaktfilteranläggning görs ska även kompaktfilternas placering på bädden synas tydligt

Använd gärna mätsticka för att visa hur tjockt ett lager är.

Spridningsrörens placering ska synas.



Luftningsrör och geotextilduk ska synas



Fördelningsbrunnens insida med skiboards ska synas.

Fotona ska visa:

- **Slamavskiljarens placering** och rördragning (också T-röret i slamavskiljaren).
- **Schaktbotten** på anläggningen där djupet tydligt framgår
- **De olika lagren** sand, makadam mm. Kompaktfilternas placering
- **Spridningsrören** med luftningsrör
- **Geotextilduk**, innan sluttäckning av anläggning
- **Placeringen** i jämförelse med avstånd till väg, dike, fastighetsgräns eller liknande. En byggnad för att kunna lokalisera platsen.

Frågor

Kontakta gärna miljö- och hälsoskyddskontoret för mer information.
 Telefon: 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)
 E-post: miljokontor@vaxjo.se



Växjö
kommun